

Số: 59/BC - UBND

Quang Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc Kiểm tra, rà soát, tổng hợp, đánh giá, phân loại các trường hợp vi phạm, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Thực hiện Công văn số 1486/SNN-TL, ngày 04/8/2023 của Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương về việc xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Gia Lộc; Công văn số 660/UBND-NN ngày 07/9/2023 về việc kiểm tra, rà soát, tổng hợp, đánh giá, phân loại các trường hợp vi phạm, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, UBND xã Quang Minh đã kiểm tra, rà soát, tổng hợp, đánh giá, phân loại các trường hợp vi phạm, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn xã theo biểu sau:

1. Bảng tổng hợp số vi phạm công trình thủy lợi

[illegible]

STT	Hình thức vi phạm	Vi phạm trước 1/7/2018			Vi phạm từ 1/7/2018 đến 31/12/2022			Vi phạm từ 01/01/2023 đến nay		
		Tổng số vi phạm	Tổng số đã xử lý	Tổng số VP chưa xử lý	Tổng số vi phạm	Tổng số đã xử lý	Tổng số VP chưa xử lý	Tổng số vi phạm	Tổng số đã xử lý	Tổng số VP chưa xử lý
3	Làm cầu									
4	Trồng cây									
5	Xả thải.....									
III	Các vi phạm công trình thủy lợi thuộc xã quản lý và khai thác									
1	Xây tường bao (hộ ông Phạm Văn Trọng và hộ ông Nguyễn Tiến Tuấn thôn Hậu Bồng)	01	01		01	01				
2	Làm nhà tạm, lều quán									

Trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến nay, UBND xã Quang Minh luôn bám sát Luật thủy lợi, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật thủy lợi và các văn bản có liên quan, trong đó chú trọng đến các nội dung liên quan đến phương án bảo vệ công trình thủy lợi, cấm mốc giới chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ công trình thủy lợi. Huy động các nguồn lực để thực hiện công tác bảo vệ công trình. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ công trình thủy lợi do vậy không có trường hợp tổ chức, cá nhân nào vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian từ trước ngày 31/12/2022 trên địa bàn xã có 02 trường hợp vi phạm tại thôn Hậu Bồng gồm: hộ ông Nguyễn Tiến Tuấn vi phạm xây dựng tường bao trên bờ kênh thủy lợi do xã quản lý và khai thác thời điểm trước ngày 01/7/2018 và hộ ông Phạm Văn Trọng vi phạm trước từ ngày 1/7/2018 đến ngày 31/12/2022, UBND xã đã lập biên bản xử lý vi phạm và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu 02 hộ dừng ngay vi phạm, 02 hộ đã chấp hành nghiêm và chấp nhận xử phạt theo quy định. Hiện trạng do bờ kè không ảnh hưởng đến dòng chảy của kênh và giữ đất cát hai bên bờ không bị sạt lở xuống dòng chảy do vậy bờ kè do 02 hộ xây dựng xã không yêu cầu tháo dỡ.

2. Kế hoạch thực hiện trong thời gian tiếp theo.

- Tổ chức tuyên truyền về Luật thủy lợi và các văn bản khác liên quan đến quản lý đất thủy lợi trên đài truyền thanh xã, qua các hội nghị đoàn thể và các thôn.

- Giao cho cán bộ ĐCXĐ&MT cùng các thôn thường xuyên kiểm tra, phát hiện người vi phạm để ngăn chặn, xử lý; lực lượng công an xã làm nhiệm vụ khi được điều động.

- Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy và các chi bộ; nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ của lãnh đạo UBND

xã và công chức chuyên môn; tăng cường tuyên truyền Luật thủy lợi và các văn bản có liên quan. Phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội ở xã, cấp thôn phát hiện ngăn chặn ngay từ đầu, không để phát sinh mới; xử lý kịp thời, kiên quyết các hộ vi phạm.

Nơi nhận

- UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Biên